

Pas de tir éco

**Découpe à la
meuleuse de la barre
de fixation de la tête**



Pas de tir éco

**Souder la barre de
fixation sur le côté
de la tête et la monter
sur le pied**



Pas de tir éco

**La meuleuse faire
une saignée de façon
à ménager un espace
pour les renforts afin
de mettre en place la
mousse de tir à l'arc
découpé en 30 par 30**



Pas de tir éco

**Glisser en place la
mousse**



Pas de tir éco

**Il ne reste plus qu'à
mettre en position la
cible de tir du
compétiteur**

